


ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในตำบลยางโทน

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ที่ประสบปัญหา									
	ม.1	ม.2	ม.3	ม.4	ม.5	ม.6	ม.7	ม.8	ม.9	ม.10
1.น้ำเสียจากบ้านเรือน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.น้ำเสียจากปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.น้ำเสียจากผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.น้ำเสียจากการเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.น้ำเสียจากยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.น้ำเสียจากไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.น้ำเสียจากการใช้ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

✓ พบน้ำเสีย

- ไม่พบน้ำเสีย



(นายวิเชียร บุตรวงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง